

肇庆市2016年重点行业环保专项执法检查信息公开情况统计表（水泥熟料生产企业）

序号	企业名称	省份	地（市、区、州、盟）	县（区、市、旗）	企业生产状态	生产线序号	设计生产能力（吨/日）	水泥窑窑尾		主要污染物是否超标			2015年以来未获环评审批项目数量	处理处罚情况
								是否建有除尘设施	是否建有脱硝	颗粒物	SO ₂	Nox		
1	华润水泥（封开）有限公司	广东省	肇庆市	封开县	正常生产	1号生产线	4500.0	是	是	否	否	否	0	
						2号生产线	4500.0	是	是	否	否	否		
						3号生产线	4500.0	是	是	否	否	否		
						4号生产线	4500.0	是	是	否	否	否		
2	华润水泥（封开）有限公司	广东省	肇庆市	封开县	正常生产	1号生产线	4500.0	是	是	否	否	否	0	
						2号生产线	4500.0	是	是	否	否	否		
						3号生产线	4500.0	是	是	否	否	否		
						4号生产线	4500.0	是	是	否	否	否		
3	华润水泥（封开）有限公司	广东省	肇庆市	封开县	正常生产	1号生产线	4500.0	是	是	否	否	否	0	
						2号生产线	4500.0	是	是	否	否	否		
						3号生产线	4500.0	是	是	否	否	否		
						4号生产线	4500.0	是	是	否	否	否		
4	华润水泥（封开）有限公司	广东省	肇庆市	封开县	正常生产	第一条生产线	4500.0	是	是	否	否	否	0	
						第二条生产线	4500.0	是	是	否	否	否		
						第三条生产线	4500.0	是	是	否	否	否		
						第四条生产线	4500.0	是	是	否	否	否		
5	广州石井德庆水泥厂有限公司	广东省	肇庆市	德庆县	正常生产	2500t/d熟料生产线	2500.0	是	是	未监测	未监测	未监测	0	
						3000t/d熟料生产线	3000.0	是	是	未监测	未监测	未监测		
6	广州石井德庆水泥厂有限公司	广东省	肇庆市	德庆县	正常生产	3000t/d熟料生产线	3000.0	是	是	未监测	未监测	未监测	0	
						2500t/d熟料生产线	2500.0	是	是	否	否	否		
7	广州石井德庆水泥厂有限公司	广东省	肇庆市	德庆县	正常生产	2500t/d熟料生产线	2500.0	是	是	未监测	未监测	未监测	0	
						3000t/d熟料生产线	3000.0	是	是	未监测	未监测	未监测		
8	广州石井德庆水泥厂有限公司	广东省	肇庆市	德庆县	正常生产	2500t/d熟料生产线	2500.0	是	是	未监测	未监测	未监测	0	
						3000t/d熟料生产线	3000.0	是	是	未监测	未监测	未监测		
9	高要市金岗水泥有限公司	广东省	肇庆市	高要市	正常生产	2500吨/天水泥熟料生产线	2500.0	是	是	否	否	否	0	
10	高要市金岗水泥有限公司	广东省	肇庆市	高要市	正常生产	2500吨/天水泥熟料生产线	2500.0	是	是	否	否	否	0	

11	高要市金岗水泥有限公司	广东省	肇庆市	高要市	正常生产	2500吨/天水泥熟料生产线	2500.0	是	是	否	否	否	0	
12	四会市骏马水泥有限公司	广东省	肇庆市	四会市	正常生产	水泥生产线	3200.0	是	是	否	否	否	0	